

福島原子力発電所事故に伴う放射能濃度測定結果(汚泥)

名称	清満浄水場発生汚泥	
採取場所	御代田町大字塩野字浅間山国有林内	
採取年月日	令和2年9月17日	
試験依頼先	(株)科学技術開発センター	
試験成績書発行年月日	令和2年9月24日	
試験成績書発行番号	37BB-2612	
測定結果		
項目	定量下限	
セシウム-134及びセシウム-137の合計	20Bq/kg	検出せず

測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析法